


管理番号	26	施設名称	今熊公園(野球場・運動場)					
1 施設の概況								
基本情報								
所在地	北区立福寺町91番地2		屋内外の別	屋外				
運営形態	直営		建築年度	昭和62年(1987年)				
延床面積	67.39 m ²		構造	RC造				
防災計画上の位置づけ		—						
競技	競技種目名	軟式野球(中学生以上)	1面	競技種目名				
	競技種目名	サッカー	1面	競技種目名				
	競技種目名	学童軟式野球	2面	競技種目名				
	競技種目名	ソフトボール	2面	競技種目名				
	競技種目名	キッズサッカー	2面	競技種目名				
	競技種目名	グラウンドゴルフ	2面	競技種目名				
	競技種目名			競技種目名				
2 現況評価								
グラウンド	施設稼働率	14.0 %	基本方針	機能保持				
	判定	△	整備手法	維持管理の効率化				
	施設稼働率		基本方針					
	判定		整備手法					
	施設稼働率		基本方針					
	判定		整備手法					
近隣の運動施設	北部公園(野球場等)			距離	1.8 km			
	明徳グラウンド			距離	2.8 km			
	清水新地公園(野球場)			距離	6.0 km			
	河内グラウンド			距離	6.8 km			
				距離				
○現状と課題								
<ul style="list-style-type: none"> 平日の利用は少ないが、土日祝日は一定の利用が行われている。 								
○今後の方針								
<ul style="list-style-type: none"> 効率的な運営方法や管理方法の検討を行い、今後も継続使用していく。 								
現況写真								
								

管理番号	27	施設名称	寺迫地区健康文化施設					
1 施設の概況								
基　本　情　報								
所在地	北区立福寺町577		屋内外の別	屋外				
運営形態	直 営		建築年度	平成16年(2004年)				
延床面積	7.86 m ²		構造	S造				
防災計画上の位置づけ		—						
競技	競技種目名		競技種目名					
	競技種目名		競技種目名					
	競技種目名		競技種目名					
	競技種目名		競技種目名					
	競技種目名		競技種目名					
	競技種目名		競技種目名					
	競技種目名		競技種目名					
2 現況評価								
寺迫地区健康文化施設	施設稼働率	0.0 %	基本方針	総量コントロール				
	判定	×	整備手法	廃止				
	施設稼働率		基本方針					
	判定		整備手法					
	施設稼働率		基本方針					
	判定		整備手法					
近隣の運動施設	北部公園(野球場等)			距離	2.9 km			
	明徳グラウンド			距離	4.8 km			
				距離				
				距離				
				距離				
○現状と課題								
・用地取得後、スポーツ施設としての整備を見送っており、グラウンド利用実績なし。								
○今後の方針								
・周辺にグラウンド機能を有したスポーツ施設があり、今後も活用の必要性が低いことから、「廃止」を検討する。								
現況写真								
 								

管理番号	28	施設名称	明徳体育館					
1 施設の概況								
基本情報								
所在地	北区明徳町978番地		屋内外の別	屋内				
運営形態	直営		建築年度	平成3年(1991年)				
延床面積	842.19 m ²		構造	RC造				
防災計画上の位置づけ		—						
競技	競技種目名	バレーボール	1面	競技種目名				
	競技種目名	バドミントン	3面	競技種目名				
	競技種目名	ミニバレー	3面	競技種目名				
	競技種目名	その他	3面	競技種目名				
	競技種目名	卓球(6台)	1面	競技種目名				
	競技種目名			競技種目名				
	競技種目名			競技種目名				
2 現況評価								
体育館	施設稼働率	67.0 %	基本方針	機能保持				
	判定	○	整備手法	機能改修				
	施設稼働率		基本方針					
	判定		整備手法					
	施設稼働率		基本方針					
	判定		整備手法					
近隣の運動施設	北部体育館			距離	1.8 km			
	植木中央公園運動施設			距離	2.0 km			
	清水スポーツセンター			距離	6.6 km			
				距離				
				距離				
○現状と課題								
<ul style="list-style-type: none"> 平日、土日祝日に関らず利用者が多い。 								
○今後の方針								
<ul style="list-style-type: none"> 設備の経年劣化に対応した改修を行ったうえで、今後も継続使用していく。 								
現況写真								
 								

管理番号	29	施設名称	清水スポーツセンター					
1 施設の概況								
基　本　情　報								
所在地	北区清水万石2丁目3番73号		屋内外の別	屋内・屋外				
運営形態	直営		建築年度	平成5年(1993年)				
延床面積	865.43 m ²		構造	RC造				
防災計画上の位置づけ		—						
競技	競技種目名	バレーボール	1 面	競技種目名				
	競技種目名	バドミントン	3 面	競技種目名				
	競技種目名	ミニバレー	3 面	競技種目名				
	競技種目名	その他	3 面	競技種目名				
	競技種目名	卓球(3台)	1 面	競技種目名				
	競技種目名			競技種目名				
	競技種目名			競技種目名				
2 現況評価								
体育館	施設稼働率	88.0 %	基本方針	改廃				
	判定	○	整備手法	廃止				
	施設稼働率		基本方針					
	判定		整備手法					
	施設稼働率		基本方針					
	判定		整備手法					
近隣の運動施設	龍田体育館			距離	3.7 km			
	託麻スポーツセンター			距離	4.3 km			
	北部体育館			距離	5.0 km			
	明徳体育館			距離	6.6 km			
				距離				
○現状と課題								
<ul style="list-style-type: none"> 平日、土日祝日に関らず利用者が多い。 建築物の一部が土砂災害防止法の土砂災害特別警戒区域内(レッドゾーン)になっている。また、建築物の大半が土砂災害警戒区域(イエローゾーン)に立地している。 								
○今後の方針								
<ul style="list-style-type: none"> 大規模改修が必要な時点において現地建替を行わず「廃止」を検討する。 可能な限り施設を活用しつつ、具体的なスケジュール等について検討する。 								
現況写真								
  								

管理番号	30	施設名称	清水新地公園(野球場)					
1 施設の概況								
基本情報								
所在地	北区清水新地7丁目5番1号		屋内外の別	屋外				
運営形態	直営		建築年度	昭和48年(1973年)				
延床面積	116.88 m ²		構造	W造				
防災計画上の位置づけ		—						
競技	競技種目名	軟式野球(中学生以上)	1面	競技種目名				
	競技種目名	サッカー	1面	競技種目名				
	競技種目名	学童軟式野球	2面	競技種目名				
	競技種目名	ソフトボール	2面	競技種目名				
	競技種目名	キッズサッカー	2面	競技種目名				
	競技種目名	グラウンドゴルフ	2面	競技種目名				
	競技種目名			競技種目名				
2 現況評価								
グラウンド	施設稼働率	29.0 %	基本方針	機能保持				
	判定	△	整備手法	機能改修				
	施設稼働率		基本方針					
	判定		整備手法					
	施設稼働率		基本方針					
	判定		整備手法					
近隣の運動施設	北部公園(野球場等)			距離	4.2 km			
	明徳グラウンド			距離	5.3 km			
	今熊公園(野球場・運動場)			距離	6.0 km			
				距離				
				距離				
○現状と課題								
○今後の方針								
・設備の経年劣化に対応した改修を行ったうえで、今後も継続使用していく。								
現況写真								
								

管理番号	31	施設名称	清水新地テニスコート					
1 施設の概況								
基本情報								
所在地	北区清水新地7丁目9番2号		屋内外の別	屋外				
運営形態	直営		建築年度	昭和60年(1985年)				
延床面積	9.93 m ²		構造	W造				
防災計画上の位置づけ		—						
競技	競技種目名	テニス	4面	競技種目名				
	競技種目名			競技種目名				
	競技種目名			競技種目名				
	競技種目名			競技種目名				
	競技種目名			競技種目名				
	競技種目名			競技種目名				
	競技種目名			競技種目名				
2 現況評価								
テニスコート	施設稼働率	18.0 %	基本方針	機能保持				
	判定	△	整備手法	維持管理の効率化				
	施設稼働率		基本方針					
	判定		整備手法					
	施設稼働率		基本方針					
	判定		整備手法					
近隣の運動施設	北部公園(野球場等)			距離	4.5 km			
	植木中央公園運動施設			距離	7.1 km			
	植木総合スポーツセンター			距離	9.3 km			
				距離				
				距離				
○現状と課題								
<ul style="list-style-type: none"> ・夜間照明が設置されておらず、日中のみ利用できる施設。 ・平日の利用は少ないが、土日祝日は一定の利用が行われている。 								
○今後の方針								
<ul style="list-style-type: none"> ・効率的な運営方法や管理方法の検討を行い、今後も継続使用していく。 								
現況写真								
  								

管理番号	32	施設名称	田原スポーツ公園					
1 施設の概況								
基本情報								
所在地	北区植木町富応1595番地		屋内外の別	屋外				
運営形態	直営		建築年度	平成22年(2010年)				
延床面積	50.90 m ²		構造	W造				
防災計画上の位置づけ		指定緊急避難場所						
競技	競技種目名	軟式野球(中学生以上)	1面	競技種目名				
	競技種目名	サッカー	1面	競技種目名				
	競技種目名	学童軟式野球	1面	競技種目名				
	競技種目名	ソフトボール	1面	競技種目名				
	競技種目名	キッズサッカー	1面	競技種目名				
	競技種目名	グラウンドゴルフ	1面	競技種目名				
	競技種目名			競技種目名				
2 現況評価								
グラウンド	施設稼働率	29.0 %	基本方針	機能保持				
	判定	△	整備手法	維持管理の効率化				
	施設稼働率		基本方針					
	判定		整備手法					
	施設稼働率		基本方針					
	判定		整備手法					
近隣の運動施設	植木総合スポーツセンター			距離	2.5 km			
	植木中央公園運動施設			距離	3.6 km			
	吉松スポーツ公園			距離	4.8 km			
				距離				
				距離				
○現状と課題								
<ul style="list-style-type: none"> 平日の利用は少ないが、土日祝日は一定の利用が行われている。 								
○今後の方針								
<ul style="list-style-type: none"> 指定緊急避難場所にもなっており、防災面での役割を担う。 効率的な運営方法や管理方法の検討を行い、今後も継続使用していく。 								
現況写真								
								

管理番号	33	施設名称	植木総合スポーツセンター					
1 施設の概況								
基本情報								
所在地	北区植木町山本788番地1		屋内外の別	屋外				
運営形態	直営		建築年度	昭和60年(1985年)				
延床面積	2384.63 m ²		構造	SRC造				
防災計画上の位置づけ		指定緊急避難場所						
競技	競技種目名	テニス	2面	競技種目名				
	競技種目名	軟式野球(中学生以上)	1面	競技種目名				
	競技種目名	サッカー	1面	競技種目名				
	競技種目名	学童軟式野球	2面	競技種目名				
	競技種目名	ソフトボール	2面	競技種目名				
	競技種目名	キッズサッカー	2面	競技種目名				
	競技種目名	グラウンドゴルフ	2面	競技種目名				
2 現況評価								
グラウンド	施設稼働率	28.0 %	基本方針	機能保持				
	判定	△	整備手法	機能改修				
武道場	施設稼働率	41.0 %	基本方針	機能保持				
	判定	△	整備手法	機能改修				
テニスコート	施設稼働率	5.0 %	基本方針	総量コントロール				
	判定	×	整備手法	集約化				
近隣の運動施設	植木中央公園運動施設			距離	2.3 km			
	田原スポーツ公園			距離	2.5 km			
	吉松スポーツ公園			距離	3.4 km			
	清水新地テニスコート			距離	9.3 km			
				距離				
○現状と課題								
<ul style="list-style-type: none"> ・熊本地震の影響により、令和5年度に体育館を解体。 ・テニスコートは、平日、土日祝日ともに利用が少ない。 								
○今後の方針								
<ul style="list-style-type: none"> ・指定緊急避難場所にもなっており、防災面での役割を担う。 ・グラウンド・武道場については、設備の経年劣化に対応した改修を行ったうえで、今後も継続使用していく。 ・テニスコートについては、近隣の植木中央公園運動施設への「集約化」を検討する。 								
現況写真								
  								

管理番号	34	施設名称	吉松スポーツ公園					
1 施設の概況								
基　本　情　報								
所在地	北区植木町亀甲452番地		屋内外の別	屋外				
運営形態	直 営		建築年度	平成22年(2010年)				
延床面積	111.65 m ²		構造	W造				
防災計画上の位置づけ		指定緊急避難場所						
競技	競技種目名	軟式野球(中学生以上)	1 面	競技種目名				
	競技種目名	サッカー	1 面	競技種目名				
	競技種目名	学童軟式野球	1 面	競技種目名				
	競技種目名	ソフトボール	1 面	競技種目名				
	競技種目名	キッズサッカー	1 面	競技種目名				
	競技種目名	グラウンドゴルフ	1 面	競技種目名				
	競技種目名	軟式野球(中学生まで)	1 面	競技種目名				
2 現況評価								
グラウンド	施設稼働率	27.0 %	基本方針	機能保持				
	判定	△	整備手法	維持管理の効率化				
	施設稼働率		基本方針					
	判定		整備手法					
	施設稼働率		基本方針					
	判定		整備手法					
近隣の運動施設	植木総合スポーツセンター			距離	3.4 km			
	植木中央公園運動施設			距離	3.5 km			
	田原スポーツ公園			距離	4.8 km			
				距離				
				距離				
○現状と課題								
・平日の利用は少ないが、土日祝日は一定の利用が行われている。								
○今後の方針								
・指定緊急避難場所にもなっており、防災面での役割を担う。 ・効率的な運営方法や管理方法の検討を行い、今後も継続使用していく。								
現況写真								
  								

管理番号	35	施設名称	植木中央公園運動施設					
1 施設の概況								
基　本　情　報								
所在地	北区植木町岩野285番地35		屋内外の別	屋内・屋外				
運営形態	指定管理(使用料)		建築年度	令和元年(2019年)				
延床面積	4622.73 m ²		構造	RC造				
防災計画上の位置づけ		指定緊急避難場所、指定避難所						
競技	競技種目名	バスケットボール	2 面	競技種目名				
	競技種目名	バレーボール	3 面	競技種目名				
	競技種目名	バドミントン	8 面	競技種目名				
	競技種目名	テニス	12 面	競技種目名				
	競技種目名	サッカー	1 面	競技種目名				
	競技種目名	少年野球	1 面	競技種目名				
	競技種目名	その他	1 面	競技種目名				
2 現況評価								
植木中央公園運動施設	施設稼働率	88.0 %	基本方針	機能保持				
	判定	○	整備手法	機能改修				
	施設稼働率		基本方針					
	判定		整備手法					
	施設稼働率		基本方針					
	判定		整備手法					
近隣の運動施設	明徳体育館			距離	2.0 km			
	植木総合スポーツセンター			距離	2.3 km			
	吉松スポーツ公園			距離	3.5 km			
	田原スポーツ公園			距離	3.6 km			
	清水新地テニスコート			距離	7.1 km			
○現状と課題								
<ul style="list-style-type: none"> ・拠点施設 ・体育馆、テニスコート、グラウンドなど複数の機能を持つ、本市で最も新しいスポーツ施設。 								
○今後の方針								
<ul style="list-style-type: none"> ・指定緊急避難場所、指定避難所にもなっており、防災面での役割を担う。 ・設備の経年劣化に対応した改修を行ったうえで、今後も継続使用していく。 								
現況写真								
   								

管理番号	36	施設名称	植木弓道場					
1 施設の概況								
基　本　情　報								
所在地	北区植木町岩野238番地1		屋内外の別	屋内・屋外				
運営形態	直 営		建築年度	平成9年(1997年)				
延床面積	870.04 m ²		構造	S造				
防災計画上の位置づけ		—						
競技	競技種目名	弓道(10人立ち)	1 面	競技種目名				
	競技種目名			競技種目名				
	競技種目名			競技種目名				
	競技種目名			競技種目名				
	競技種目名			競技種目名				
	競技種目名			競技種目名				
	競技種目名			競技種目名				
2 現況評価								
弓道場	施設稼働率	99.0 %	基本方針	機能保持				
	判定	○	整備手法	機能改修				
	施設稼働率		基本方針					
	判定		整備手法					
	施設稼働率		基本方針					
	判定		整備手法					
近隣の運動施設	北岡自然公園(弓道場)			距離	11.8 km			
	総合体育館・青年会館			距離	13.7 km			
				距離				
				距離				
				距離				
○現状と課題								
○今後の方針								
・設備の経年劣化に対応した改修を行ったうえで、今後も継続使用していく。								
現況写真								

管理番号	37	施設名称	明徳グラウンド					
1 施設の概況								
基本情報								
所在地	北区小糸山町341番地		屋内外の別	屋外				
運営形態	直営		建築年度	昭和60年(1985年)				
延床面積	50.40 m ²		構造	W造				
防災計画上の位置づけ		—						
競技	競技種目名	軟式野球(中学生以上)	1面	競技種目名				
	競技種目名	サッカー	1面	競技種目名				
	競技種目名	学童軟式野球	2面	競技種目名				
	競技種目名	ソフトボール	2面	競技種目名				
	競技種目名	キッズサッカー	2面	競技種目名				
	競技種目名	グラウンドゴルフ	2面	競技種目名				
	競技種目名			競技種目名				
2 現況評価								
グラウンド	施設稼働率	28.0 %	基本方針	機能保持				
	判定	△	整備手法	維持管理の効率化				
	施設稼働率		基本方針					
	判定		整備手法					
	施設稼働率		基本方針					
	判定		整備手法					
近隣の運動施設	植木中央公園運動施設			距離	2.1 km			
	北部公園(野球場等)			距離	2.2 km			
	今熊公園(野球場・運動場)			距離	2.8 km			
	清水新地公園(野球場)			距離	5.3 km			
				距離				
○現状と課題								
<ul style="list-style-type: none"> 平日、土日祝日に関らず一定の利用が行われている。 								
○今後の方針								
<ul style="list-style-type: none"> 効率的な運営方法や管理方法の検討を行い、今後も継続使用していく。 								
現況写真								
								

管理番号	38	施設名称	北部武道館					
1 施設の概況								
基本情報								
所在地	北区鹿子木町53番地1		屋内外の別	屋内				
運営形態	直営		建築年度	平成21年(2009年)				
延床面積	611.10 m ²		構造	S造				
防災計画上の位置づけ		—						
競技	競技種目名	剣道ほか	1面	競技種目名				
	競技種目名	柔道ほか	1面	競技種目名				
	競技種目名			競技種目名				
	競技種目名			競技種目名				
	競技種目名			競技種目名				
	競技種目名			競技種目名				
	競技種目名			競技種目名				
2 現況評価								
武道場	施設稼働率	61.0 %	基本方針	機能保持				
	判定	○	整備手法	機能改修				
	施設稼働率		基本方針					
	判定		整備手法					
	施設稼働率		基本方針					
	判定		整備手法					
近隣の運動施設	武藏塚武道場			距離	6.4 km			
	熊本武道館(県営)			距離	9.1 km			
				距離				
				距離				
				距離				
○現状と課題								
○今後の方針								
・設備の経年劣化に対応した改修を行ったうえで、今後も継続使用していく。								
現況写真								
  								

管理番号	39	施設名称	北部体育館					
1 施設の概況								
基本情報								
所在地	北区鹿子木町53番地		屋内外の別	屋内				
運営形態	直営		建築年度	昭和61年(1986年)				
延床面積	1423.71 m ²		構造	RC造				
防災計画上の位置づけ		—						
競技	競技種目名	バスケットボール	2面	競技種目名				
	競技種目名	バレーボール	2面	競技種目名				
	競技種目名	バドミントン	6面	競技種目名				
	競技種目名	ミニバレー	6面	競技種目名				
	競技種目名	その他	6面	競技種目名				
	競技種目名	卓球(7台)	1面	競技種目名				
	競技種目名			競技種目名				
2 現況評価								
体育館	施設稼働率	91.0 %	基本方針	機能保持				
	判定	○	整備手法	機能改修				
	施設稼働率		基本方針					
	判定		整備手法					
	施設稼働率		基本方針					
	判定		整備手法					
近隣の運動施設	明徳体育館			距離	1.8 km			
	清水スポーツセンター			距離	5.0 km			
	龍田体育館			距離	6.4 km			
				距離				
				距離				
○現状と課題								
<ul style="list-style-type: none"> 平日、土日祝日に関らず利用者が多い。 								
○今後の方針								
<ul style="list-style-type: none"> 設備の経年劣化に対応した改修を行ったうえで、今後も継続使用していく。 								
現況写真								
								

管理番号	40	施設名称	北部公園(野球場等)					
1 施設の概況								
基本情報								
所在地	北区下硯川町416番地2		屋内外の別	屋外				
運営形態	直営		建築年度	昭和49年(1974年)				
延床面積	77.01 m ²		構造	RC造				
防災計画上の位置づけ		—						
競技	競技種目名	テニス	1面	競技種目名				
	競技種目名	軟式野球(中学生以上)	1面	競技種目名				
	競技種目名	サッカー	1面	競技種目名				
	競技種目名	学童軟式野球	1面	競技種目名				
	競技種目名	ソフトボール	1面	競技種目名				
	競技種目名	キッズサッカー	1面	競技種目名				
	競技種目名	グラウンドゴルフ	1面	競技種目名				
2 現況評価								
グラウンド	施設稼働率	20.0 %	基本方針	機能保持				
	判定	△	整備手法	維持管理の効率化				
テニスコート	施設稼働率	19.0 %	基本方針	総量コントロール				
	判定	△	整備手法	集約化				
	施設稼働率		基本方針					
	判定		整備手法					
近隣の運動施設	今熊公園(野球場・運動場)			距離	1.8 km			
	明徳グラウンド			距離	2.2 km			
	清水新地公園(野球場)			距離	4.2 km			
	清水新地テニスコート			距離	4.5 km			
				距離				
○現状と課題								
<ul style="list-style-type: none"> ・グラウンドは、平日の利用は少ないが、土日祝日は一定の利用が行われている。 ・テニスコートは、平日、土日祝日ともに利用が少ない。 								
○今後の方針								
<ul style="list-style-type: none"> ・グラウンドについては、効率的な運営方法や管理方法の検討を行い、今後も継続使用していく。 ・テニスコートについては、近隣の植木中央公園運動施設への「集約化」を検討する。 								
現況写真								
  								

