

管理番号	11	施設名称	田迎公園(運動施設)			
1 施設の概況						
基 本 情 報						
所在地	南区良町4丁目8番1号		屋内外の別	屋内・屋外		
運営形態	指定管理(使用料)		建築年度	昭和63年(1988年)		
延床面積	3900.81 m ²		構造	W造		
防災計画上の位置づけ		指定緊急避難場所、指定避難所				
競技	競技種目名	バレーボール	2 面	競技種目名	軟式野球	1 面
	競技種目名	バスケットボール	2 面	競技種目名	ソフトボール	2 面
	競技種目名	バドミントン	6 面	競技種目名	プール(6コース)	1 面
	競技種目名	ミニバレーボール	6 面	競技種目名		
	競技種目名	卓球(6台)	1 面	競技種目名		
	競技種目名	ゲートボール	4 面	競技種目名		
	競技種目名	テニス	4 面	競技種目名		
2 現況評価						
田迎公園(運動施設)	施設稼働率	98.0 %	基本方針	機能保持		
	判定	○	整備手法	機能改修		
	施設稼働率		基本方針			
	判定		整備手法			
	施設稼働率		基本方針			
	判定		整備手法			
近隣の運動施設	総合体育館・青年会館		距離	3.0 km		
	南部総合スポーツセンター		距離	5.1 km		
	城南B&G海洋センター		距離	5.9 km		
	城南総合スポーツセンター		距離	6.1 km		
	富合雁回館		距離	6.8 km		
○現状と課題						
・拠点施設 ・体育室、プール、武道場、テニスコートなど複数の機能を持つスポーツ施設。						
○今後の方針						
・指定緊急避難場所、指定避難所にもなっており、防災面での役割を担う。 ・設備の経年劣化に対応した改修を行ったうえで、今後も継続使用していく。						
現況写真						
   						

管理番号	12	施設名称	雁回公園(野球場等)		
1 施設の概況					
基 本 情 報					
所在地	南区富合町木原2748番地		屋内外の別	屋外	
運営形態	直 営		建築年度	昭和61年(1986年)	
延床面積	138.08 m ²		構造	W造	
防災計画上の位置づけ			—		
競技	競技種目名	硬式野球(中学生以上)	1 面	競技種目名	
	競技種目名	軟式野球(中学生以上)	2 面	競技種目名	
	競技種目名	サッカー	2 面	競技種目名	
	競技種目名	学童軟式野球	4 面	競技種目名	
	競技種目名	ソフトボール	4 面	競技種目名	
	競技種目名	キッズサッカー	4 面	競技種目名	
	競技種目名	グラウンドゴルフ	4 面	競技種目名	
2 現況評価					
グラウンド	施設稼働率	18.0 %	基本方針	機能保持	
	判定	△	整備手法	維持管理の効率化	
	施設稼働率		基本方針		
	判定		整備手法		
	施設稼働率		基本方針		
	判定		整備手法		
近隣の運動施設	富合屋外運動場		距離	1.2 km	
	高グラウンド		距離	3.1 km	
	塚原グラウンド		距離	5.0 km	
			距離		
			距離		
○現状と課題					
・夜間照明が設置されておらず、日中のみ利用できる施設。 ・平日の利用は少ないが、土日祝日には様々な大会が開催されている。					
○今後の方針					
・効率的な運営方法や管理方法の検討を行い、今後も継続使用していく。					
現況写真					
					

管理番号	13	施設名称	富合屋外運動場		
1 施設の概況					
基 本 情 報					
所在地	南区富合町平原67番地1		屋内外の別	屋外	
運営形態	直 営		建築年度	平成12年(2000年)	
延床面積	50.00 m ²		構造	W造	
防災計画上の位置づけ			—		
競技	競技種目名	キッズサッカー	1 面	競技種目名	
	競技種目名	グラウンドゴルフ	1 面	競技種目名	
	競技種目名			競技種目名	
	競技種目名			競技種目名	
	競技種目名			競技種目名	
	競技種目名			競技種目名	
	競技種目名			競技種目名	
2 現況評価					
グラウンド	施設稼働率	11.0 %	基本方針	総量コントロール	
	判定	△	整備手法	集約化	
	施設稼働率		基本方針		
	判定		整備手法		
	施設稼働率		基本方針		
	判定		整備手法		
近隣の運動施設	雁回公園(野球場等)		距離	1.2 km	
	高グラウンド		距離	3.4 km	
	城南総合スポーツセンター		距離	5.9 km	
	塚原グラウンド		距離	6.1 km	
			距離		
○現状と課題					
・利用者が少ない状況。 ・富合小学校が改修工事中であるため、一時的に富合総合型スポーツクラブが利用している。					
○今後の方針					
・富合小学校の改修工事後に雁回公園等への集約を検討する。					
現況写真					
					

管理番号	14	施設名称	富合雁回館		
1 施設の概況					
基 本 情 報					
所在地	南区富合町清藤405番地1		屋内外の別	屋内	
運営形態	直 営		建築年度	平成3年(1991年)	
延床面積	2945.69 m ²		構造	SRC造	
防災計画上の位置づけ		指定緊急避難場所、指定避難所			
競技	競技種目名	バスケットボール	2 面	競技種目名	
	競技種目名	バレーボール	3 面	競技種目名	
	競技種目名	バドミントン	6 面	競技種目名	
	競技種目名	ミニバレーボール	6 面	競技種目名	
	競技種目名	卓球(6台)	1 面	競技種目名	
	競技種目名	その他	6 面	競技種目名	
	競技種目名			競技種目名	
2 現況評価					
体育館	施設稼働率	64.0 %	基本方針	機能保持	
	判定	○	整備手法	機能改修	
	施設稼働率		基本方針		
	判定		整備手法		
	施設稼働率		基本方針		
	判定		整備手法		
近隣の運動施設	天明運動施設		距離	4.4 km	
	南部総合スポーツセンター		距離	4.5 km	
	城南総合スポーツセンター		距離	6.7 km	
	田迎公園(運動施設)		距離	6.8 km	
			距離		
○現状と課題					
・平日、土日祝日に関らず一定の利用が行われている。					
○今後の方針					
・指定緊急避難場所、指定避難所にもなっており、防災面での役割を担う。					
・設備の経年劣化に対応した改修を行ったうえで、今後も継続使用していく。					
現況写真					
 					

管理番号	15	施設名称	飽田公園(野球場・運動場)		
1 施設の概況					
基 本 情 報					
所在地	南区浜口町126番地		屋内外の別	屋外	
運営形態	直 営		建築年度	平成25年(2013年)	
延床面積	61.05 m ²		構造	RC造	
防災計画上の位置づけ		指定緊急避難場所			
競技	競技種目名	軟式野球(中学生以上)	1 面	競技種目名	
	競技種目名	サッカー	1 面	競技種目名	
	競技種目名	学童軟式野球	2 面	競技種目名	
	競技種目名	ソフトボール	2 面	競技種目名	
	競技種目名	キッズサッカー	2 面	競技種目名	
	競技種目名	グラウンドゴルフ	2 面	競技種目名	
	競技種目名			競技種目名	
2 現況評価					
グラウンド	施設稼働率	67.0 %	基本方針	機能保持	
	判定	○	整備手法	機能改修	
	施設稼働率		基本方針		
	判定		整備手法		
	施設稼働率		基本方針		
	判定		整備手法		
近隣の運動施設	南部総合スポーツセンター		距離	2.1 km	
	天明運動施設		距離	3.1 km	
			距離		
			距離		
			距離		
○現状と課題					
・土日祝日には、様々な大会が開催されている。					
○今後の方針					
・指定緊急避難場所にもなっており、防災面での役割を担う。					
・設備の経年劣化に対応した改修を行ったうえで、今後も継続使用していく。					
現況写真					
  					



管理番号	16	施設名称	南部総合スポーツセンター			
1 施設の概況						
基 本 情 報						
所在地	南区白藤5丁目2番1号		屋内外の別	屋内・屋外		
運営形態	指定管理(使用料)		建築年度	平成2年(1990年)		
延床面積	4616.32 m ²		構造	RC造		
防災計画上の位置づけ		指定緊急避難場所、指定避難所				
競技	競技種目名	テニス	4 面	競技種目名	ソフトボール	2 面
	競技種目名	弓道(近的10人立ち)	1 面	競技種目名	バレーボール	2 面
	競技種目名	アーチェリー(通常6人立ち)	1 面	競技種目名	卓球(10台)	1 面
	競技種目名	ゲートボール	4 面	競技種目名	バスケットボール	2 面
	競技種目名	剣道	1 面	競技種目名	バドミントン	6 面
	競技種目名	柔道	1 面	競技種目名	ミニバレーボール	6 面
	競技種目名	軟式野球	1 面	競技種目名	プール(6コース)	1 面
2 現況評価						
南部総合スポーツセンター	施設稼働率	97.0 %	基本方針	機能保持		
	判定	○	整備手法	機能改修		
	施設稼働率		基本方針			
	判定		整備手法			
	施設稼働率		基本方針			
	判定		整備手法			
近隣の運動施設	飽田公園(野球場・運動場)		距離	2.1 km		
	天明運動施設		距離	4.3 km		
	富合雁回館		距離	4.5 km		
	田迎公園(運動施設)		距離	5.1 km		
	城南B&G海洋センター		距離	8.6 km		
○現状と課題						
・拠点施設 ・体育館、プール、武道場、弓道場、テニスコートなど複数の機能を持つスポーツ施設。						
○今後の方針						
・指定緊急避難場所、指定避難所にもなっており、防災面での役割を担う。 ・設備の経年劣化に対応した改修を行ったうえで、今後も継続使用していく。						
現況写真						
						

管理番号	17	施設名称	城南総合スポーツセンター		
1 施設の概況					
基 本 情 報					
所在地	南区城南町舞原144番地1		屋内外の別	屋内・屋外	
運営形態	指定管理(使用料)		建築年度	平成26年(2014年)	
延床面積	5174.23 ㎡		構造	RC造	
防災計画上の位置づけ		指定緊急避難場所、指定避難所			
競技	競技種目名	テニス	6 面	競技種目名	
	競技種目名	軟式野球	1 面	競技種目名	
	競技種目名	ソフトボール	2 面	競技種目名	
	競技種目名	バスケットボール	2 面	競技種目名	
	競技種目名	バレーボール	3 面	競技種目名	
	競技種目名	バドミントン	8 面	競技種目名	
	競技種目名	弓道(近的6人立ち)	1 面	競技種目名	
2 現況評価					
城南総合スポーツセンター	施設稼働率	93.0 %	基本方針	機能保持	
	判定	○	整備手法	機能改修	
	施設稼働率		基本方針		
	判定		整備手法		
	施設稼働率		基本方針		
	判定		整備手法		
近隣の運動施設	塚原グラウンド		距離	2.4 km	
	高グラウンド		距離	3.9 km	
	富合屋外運動場		距離	5.9 km	
	田迎公園(運動施設)		距離	6.1 km	
	富合雁回館		距離	6.7 km	
○現状と課題					
・拠点施設 ・体育館、弓道場、テニスコート、グラウンドなど複数の機能を持つスポーツ施設。					
○今後の方針					
・指定緊急避難場所、指定避難所にもなっており、防災面での役割を担う。 ・設備の経年劣化に対応した改修を行ったうえで、今後も継続使用していく。					
現況写真					
  					

管理番号	18	施設名称	城南B&G海洋センター		
1 施設の概況					
基 本 情 報					
所在地	南区城南町舞原134番地1		屋内外の別	屋内	
運営形態	指定管理(使用料)		建築年度	昭和63年(1988年)	
延床面積	2549.28 m ²		構造	RC造	
防災計画上の位置づけ			—		
競技	競技種目名	小体育室	1 面	競技種目名	
	競技種目名	プール(6コース)	1 面	競技種目名	
	競技種目名	幼児用プール	1 面	競技種目名	
	競技種目名			競技種目名	
	競技種目名			競技種目名	
	競技種目名			競技種目名	
	競技種目名			競技種目名	
2 現況評価					
城南B&G海洋センター	施設稼働率	36.0 %	基本方針	機能保持	
	判定	△	整備手法	機能改修	
	施設稼働率		基本方針		
	判定		整備手法		
	施設稼働率		基本方針		
	判定		整備手法		
近隣の運動施設	田迎公園(運動施設)		距離	5.9 km	
	富合雁回館		距離	6.7 km	
	南部総合スポーツセンター		距離	8.6 km	
	総合屋内プール		距離	9.6 km	
			距離		
○現状と課題					
・拠点施設 ・熊本地震の影響により、令和3年度に体育館を解体。 ・令和3年度にプール及び施設の一部改修工事を実施。					
○今後の方針					
・設備の経年劣化に対応した改修を行ったうえで、今後も継続使用していく。					
現況写真					
 					

管理番号	19	施設名称	塚原グラウンド			
1 施設の概況						
基 本 情 報						
所在地	南区域南町塚原81番地3			屋内外の別	屋外	
運営形態	直 営			建築年度	昭和61年(1986年)	
延床面積	66.46 m ²			構造	CB造	
防災計画上の位置づけ			—			
競技	競技種目名	軟式野球(中学生以上)	1 面	競技種目名		
	競技種目名	サッカー	1 面	競技種目名		
	競技種目名	学童軟式野球	1 面	競技種目名		
	競技種目名	ソフトボール	1 面	競技種目名		
	競技種目名	キッズサッカー	1 面	競技種目名		
	競技種目名	グラウンドゴルフ	1 面	競技種目名		
	競技種目名			競技種目名		
2 現況評価						
グラウンド	施設稼働率	21.0 %	基本方針	機能保持		
	判定	△	整備手法	維持管理の効率化		
	施設稼働率		基本方針			
	判定		整備手法			
	施設稼働率		基本方針			
	判定		整備手法			
近隣の運動施設	城南総合スポーツセンター			距離	2.4 km	
	雁回公園(野球場等)			距離	5.0 km	
	高グラウンド			距離	5.3 km	
	富合屋外運動場			距離	6.1 km	
				距離		
○現状と課題						
・平日の利用は少ないが、土日祝日は一定の利用が行われている。 ・駐車場数が少なく、大規模な大会開催が困難。						
○今後の方針						
・効率的な運営方法や管理方法の検討を行い、今後も継続使用していく。						
現況写真						
						

管理番号	20	施設名称	高グラウンド	
1 施設の概況				
基 本 情 報				
所在地	南区域南町高476番地1		屋内外の別	屋外
運営形態	直 営		建築年度	平成17年(2005年)
延床面積	75.25 m ²		構造	S造
防災計画上の位置づけ		指定緊急避難場所		
競技	競技種目名		競技種目名	
	競技種目名		競技種目名	
	競技種目名		競技種目名	
	競技種目名		競技種目名	
	競技種目名		競技種目名	
	競技種目名		競技種目名	
	競技種目名		競技種目名	
2 現況評価				
高グラウンド	施設稼働率	—	基本方針	機能保持
	判定	—	整備手法	維持管理の効率化
	施設稼働率		基本方針	
	判定		整備手法	
	施設稼働率		基本方針	
	判定		整備手法	
近隣の運動施設	雁回公園(野球場等)		距離	3.1 km
	富合屋外運動場		距離	3.4 km
	城南総合スポーツセンター		距離	3.9 km
	塚原グラウンド		距離	5.3 km
			距離	
○現状と課題 ・無料運動施設であり、管理人も配置していない。				
○今後の方針 ・指定緊急避難場所にもなっており、防災面での役割を担う。				
現況写真				
				

管理番号	21	施設名称	総合屋内プール			
1 施設の概況						
基 本 情 報						
所在地	南区荒尾2丁目1番1号		屋内外の別	屋内		
運営形態	指定管理(使用料)		建築年度	平成10年(1998年)		
延床面積	26486.50 m ²		構造	RC造		
防災計画上の位置づけ		指定緊急避難場所、指定避難所				
競技	競技種目名	メインプール(10コース)	1 面	競技種目名	バドミントン	9 面
	競技種目名	飛込みプール	1 面	競技種目名		
	競技種目名	サブプール(7コース)	1 面	競技種目名		
	競技種目名	メインリンク(冬季)	1 面	競技種目名		
	競技種目名	サブリンク(冬季)	1 面	競技種目名		
	競技種目名	バスケットボール	2 面	競技種目名		
	競技種目名	バレーボール	4 面	競技種目名		
2 現況評価						
総合屋内プール	施設稼働率	93.0 %	基本方針	機能保持		
	判定	○	整備手法	長寿命化		
	施設稼働率		基本方針			
	判定		整備手法			
	施設稼働率		基本方針			
	判定		整備手法			
近隣の運動施設	南部総合スポーツセンター		距離	1.1 km		
	田迎公園(運動施設)		距離	5.7 km		
	総合体育館・青年会館		距離	6.9 km		
	城南B&G海洋センター		距離	9.6 km		
			距離			
○現状と課題						
・拠点施設 ・熊本県内で唯一屋内公認50mプール・スケートリンクを有する施設。						
○今後の方針						
・指定緊急避難場所、指定避難所に加え、災害時には物資集積センターとなるなど、防災面で特に重要な役割を担う。 ・長寿命化計画に基づき、今後も計画的に維持管理を行い、継続して利用する。						
現況写真						
   						

管理番号	22	施設名称	川尻武道館			
1 施設の概況						
基 本 情 報						
所在地	南区元三町4丁目1番16号			屋内外の別	屋内	
運営形態	直 営			建築年度	平成7年(1995年)	
延床面積	997.58 m ²			構造	RC造	
防災計画上の位置づけ			—			
競技	競技種目名	剣道ほか	1 面	競技種目名		
	競技種目名	柔道ほか	1 面	競技種目名		
	競技種目名			競技種目名		
	競技種目名			競技種目名		
	競技種目名			競技種目名		
	競技種目名			競技種目名		
	競技種目名			競技種目名		
2 現況評価						
武道場	施設稼働率	68.0 %	基本方針	機能保持		
	判定	○	整備手法	機能改修		
	施設稼働率		基本方針			
	判定		整備手法			
	施設稼働率		基本方針			
	判定		整備手法			
近隣の運動施設	南部総合スポーツセンター			距離	2.5 km	
	熊本武道館(県営)			距離	7.3 km	
				距離		
				距離		
				距離		
○現状と課題						
○今後の方針 ・設備の経年劣化に対応した改修を行ったうえで、今後も継続使用していく。						
現況写真						
  						

管理番号	23	施設名称	天明運動施設			
1 施設の概況						
基 本 情 報						
所在地	南区奥古閑町1877番地		屋内外の別	屋内・屋外		
運営形態	直 営		建築年度	昭和58年(1983年)		
延床面積	1834.11 ㎡		構造	RC造		
防災計画上の位置づけ		指定緊急避難場所、指定避難所				
競技	競技種目名	バスケットボール	2 面	競技種目名	サッカー	1 面
	競技種目名	バレーボール	2 面	競技種目名	学童軟式野球	2 面
	競技種目名	バドミントン	6 面	競技種目名	ソフトボール	2 面
	競技種目名	ミニバレーボール	6 面	競技種目名	キッズサッカー	2 面
	競技種目名	その他	6 面	競技種目名	グラウンドゴルフ	2 面
	競技種目名	卓球(9台)	1 面	競技種目名		
	競技種目名	軟式野球(中学生以上)	1 面	競技種目名		
2 現況評価						
グラウンド	施設稼働率	35.0 %	基本方針	機能保持		
	判定	△	整備手法	機能改修		
体育館	施設稼働率	71.0 %	基本方針	機能保持		
	判定	○	整備手法	機能改修		
	施設稼働率		基本方針			
	判定		整備手法			
近隣の運動施設	飽田公園(野球場・運動場)		距離	3.1 km		
	南部総合スポーツセンター		距離	4.3 km		
	富合雁回館		距離	4.4 km		
			距離			
			距離			
○現状と課題						
・体育館、グラウンドの機能を持つスポーツ施設。						
○今後の方針						
・指定緊急避難場所、指定避難所にもなっており、防災面での役割を担う。						
・設備の経年劣化に対応した改修を行ったうえで、今後も継続使用していく。						
現況写真						
  						

管理番号	24	施設名称	龍田体育館			
1 施設の概況						
基 本 情 報						
所在地	北区龍田弓削1丁目1番10号	屋内外の別	屋内			
運営形態	直 営	建築年度	昭和58年(1983年)			
延床面積	1321.30 m ²	構造	RC造			
防災計画上の位置づけ		指定緊急避難場所、指定避難所				
競技	競技種目名	バスケットボール	1 面	競技種目名		
	競技種目名	バレーボール	2 面	競技種目名		
	競技種目名	バドミントン	3 面	競技種目名		
	競技種目名	ミニバレーボール	3 面	競技種目名		
	競技種目名	その他	3 面	競技種目名		
	競技種目名	卓球(8台)	1 面	競技種目名		
	競技種目名			競技種目名		
2 現況評価						
体育館	施設稼働率	97.0 %	基本方針	機能保持		
	判定	○	整備手法	機能改修		
	施設稼働率		基本方針			
	判定		整備手法			
	施設稼働率		基本方針			
	判定		整備手法			
近隣の運動施設	託麻スポーツセンター		距離	1.2 km		
	清水スポーツセンター		距離	3.7 km		
	北部体育館		距離	6.4 km		
			距離			
			距離			
○現状と課題						
・平日、土日祝日に関らず利用者が多い。						
○今後の方針						
・指定緊急避難場所、指定避難所にもなっており、防災面での役割を担う。						
・設備の経年劣化に対応した改修を行ったうえで、今後も継続使用していく。						
現況写真						
  						

管理番号	25	施設名称	武蔵塚武道場		
1 施設の概況					
基 本 情 報					
所在地	北区龍田弓削1丁目1番10号		屋内外の別	屋内	
運営形態	直 営		建築年度	平成2年(1990年)	
延床面積	754.62 m ²		構造	RC造	
防災計画上の位置づけ		指定緊急避難場所、指定避難所			
競技	競技種目名	剣道ほか	1 面	競技種目名	
	競技種目名			競技種目名	
	競技種目名			競技種目名	
	競技種目名			競技種目名	
	競技種目名			競技種目名	
	競技種目名			競技種目名	
	競技種目名			競技種目名	
2 現況評価					
武道場	施設稼働率	84.0 %	基本方針	機能保持	
	判定	○	整備手法	機能改修	
	施設稼働率		基本方針		
	判定		整備手法		
	施設稼働率		基本方針		
	判定		整備手法		
近隣の運動施設	熊本武道館(県営)		距離	6.2 km	
	北部武道館		距離	6.4 km	
			距離		
			距離		
			距離		
○現状と課題					
○今後の方針					
・指定緊急避難場所、指定避難所にもなっており、防災面での役割を担う。 ・設備の経年劣化に対応した改修を行ったうえで、今後も継続使用していく。					
現況写真					
  					