

## 1. 概要

### 【点検期間】

令和3年（2021年）7月29日（木）から  
令和3年（2021年）8月31日（火）まで

### 【対象地】

①大規模盛土造成地	9 1箇所
②森林法による伐採届出箇所（過去5年分）	2 2箇所
合 計	1 1 3箇所

### 【点検内容】

- ①大規模盛土造成地：盛土や擁壁等に明らかな変状等が無いか現地点検を実施
- ②森林法による伐採届出箇所：森林法による伐採届が提出され、かつ「森林以外の用途」に変更された箇所について、届出の内容と相違が無いかな等の現地点検を実施

## 2. 結果

### 【点検結果一覧表】

①大規模盛土造成地	9 1箇所
1) 周辺への影響の恐れあり	1 箇所
2) 軽微な変状あり	5 箇所
3) 変状なし	8 5 箇所
②森林法による伐採届出箇所	2 2 箇所
1) 届出と相違あり	1 箇所
2) 届出と相違はないが 周辺への影響の恐れあり	1 箇所
3) 届出と相違なし	2 0 箇所

## 3. 結果状況

### ①大規模盛土

1) 周辺への影響の恐れがあり。改善の通知済

1 箇所

・北区下硯川町地内



盛土の沈下

### ②森林法

2) 周辺への影響の恐れがあり。改善の通知済

1 箇所

・北区四方寄町地内



土砂の状況